

弊社製品の空調衛生部材L寸修正に関するお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

CADWe'll Tfas (以下 Tfas) の改善事項として一部の空調衛生継手部材の L 寸を修正したことで、異なるバージョンやビルド^{※1}間での図面受け渡し後、該当継手部材が含まれる図形の編集(ルート移動等)を行った際に部材の接続が離れる事象が報告されております。Tfas 10 以降の製品をご利用中のお客様におかれましては、下記対応方法をご確認の上、最新ビルドへのアップデートをお願い申し上げます。

※1 同一バージョン内で不具合修正、機能改善を行った強化版製品

記

■ 対応方法

1. ご利用の Tfas のビルド番号が最新であるかのご確認をお願いいたします。

【ビルド番号確認方法】

Tfas を起動し、メニューバーの[ヘルプ]-[バージョン情報]よりご確認ください。

2. Tfas が最新ビルド番号ではない場合は、アップデート作業をお願いいたします。

下記ホームページより無料アップデートが可能です。ご利用中の Tfas のバージョンに合わせて、ダウンロード及びアップデートをお願いいたします。

<https://www.daitec.jp/download/tfas.html>

各ビルド番号での L 寸修正対応状況は下表を参照願います。

対応状況 バージョン	修正済	未対応
Tfas 12	B2715以降	B2710～B2714
Tfas 11	B2520以降	B2510～B2519
Tfas 10	B2487以降	B2460～B2481
Tfas 9		B2355～B2372

■ L 寸修正対象部材表

No.	大分類	中分類	小分類	部材名
1	炭素鋼鋼管	ねじ込み継手	ストレート	ブッシング
2	炭素鋼鋼管	ねじ込み継手	ストレート	パイプニップル
3	炭素鋼鋼管	吉年ねじ込	ストレート	ブッシング
4	炭素鋼鋼管	ねじ込20K	ストレート	ブッシング
5	ライニング鋼管	VLP用ねじ込み継手	ストレート	ニップル
6	ライニング鋼管	HTLP継手	ストレート	ニップル
7	ライニング鋼管	エスロンエスロコート	ストレート	ニップル
8	硬質ポリ塩化ビニル管	DV継手	分岐	90°大曲Y
9	フランジ	ねじ込みフランジ		ねじ込みフランジ

L 寸修正以外の改善項目も強化版にて対応しております。最新ビルドへのアップデートをお願いいたします。

Tfas 9 ではL 寸修正の対応を予定しておりません。Tfas 9 をご利用中のお客様は、製品バージョンアップをご検討願います。契約期間満了までの残期間に応じた特別価格でご提供いたします。

【お問合せ】

本件に関しご不明な点がございましたら、弊社営業担当または最寄の事業所までお問合せください。

◎北海道事業所	011-222-9631	◎北陸事業所	076-226-0470
◎東北事業所	022-225-0141	◎関西事業所	06-6965-4535
◎大宮事業所	048-633-4235	◎四国事業所	087-861-0431
◎東京事業所	03-5762-3511	◎中国事業所	082-244-8501
◎横浜事業所	045-330-9742	◎九州事業所	092-451-3320
◎中部事業所	052-856-6633		